

① 墜落転落

手摺りもなく照明もない
ホールドに入り7m墜落

発生状況



グラインダー作業の為、墜落防止手摺り及び照明のないホールドへ入り、移動中にツインデッキの端部から7m下のタンクトップへ墜落した

原因

- ✓ デッキ端部に手摺りがなかった
- ✓ 内部に照明がないにもかかわらず、照明器具を持たずに作業を行おうとした
- ✓ 暗所、開口部等の危険箇所の周知が不十分だった



防止対策

- ✓ 墜落防止対策(手摺り等)を設置する
- ✓ 仮設照明を設置してから作業に入る
- ✓ 危険箇所は事前に十分周知し、作業者への声かけを励行する



POINT!

ホールド内では墜落防止対策の徹底と
照明の確保が最優先！



DATA

発生年月日
2010.12.03

発生場所

ホールド内

作業名・作業内容

ホールド内
移動中

死傷病名

多発性外傷

職種

外業鉄工職

社/協

協力員

年齢

45才

経年数

4ヶ月

パイプ手摺りの標準

