

② 挟まれ
巻き込まれ

メーカー点検員が中間軸に巻き込まれた

発生状況



試運転においてメーカー点検員が軸付の関連機器を点検中、主機のクラッチが入り、回りだした中間軸に巻き込まれた

原因

- ✓ メーカー点検員が軸付近に入る際に造船所への連絡を怠った
- ✓ 造船所側はクラッチを入れる前に機関室内を見回ったが、確認が十分でなかった



防止対策

- ✓ メーカー点検員等の外部者が行う作業と造船所側との連絡体制を明確にする
- ✓ クラッチを入れる前に機関室内の各層の安全確認を徹底する



POINT!

メーカーサービス員との連絡体制をしっかりと！



DATA

発生日月日
2013.03.17

発生場所

建造船
機関室内

作業名・作業内容

プロペラピッチ
調整

死傷病名

外傷性ショック

職種

設計

社/協

メーカー社員

年齢

58才

経歴年数

36年

