


④ 崩壊倒壊

ブロックが倒壊し、 高所作業車の運転士を直撃

発生状況



ブロック引寄せ作業中、ブロックが倒壊し、走行中の高所作業車を直撃、運転士が死亡

原因

- ✓ 十分な倒壊防止措置をしなかった。縄張りをしていなかった
- ✓ 危険箇所に気付かずに付近を走行した
- ✓ 倒壊防止手順書が周知されていない。立入禁止措置を怠った



防止対策

- ✓ 倒壊防止措置を確実に行う(倒れ止め支柱、ワンドル等)
- ✓ 立入禁止等の縄張りをする
- ✓ 倒壊防止基準を整備し、適切な作業手順を教育する



倒壊防止措置の徹底！



POINT!

 DATA 発生年月日 2001.02.15	発生場所	作業名・作業内容	死傷病名	職種	鉄工職
	建造ドック内	吊りピース 切断作業	脳挫傷	社/協	協力員
				年齢	38才
				経験年数	1年

安全工程会議



作業間の連絡及び調整

法三十条の2 製造業その他政令で定める業種に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることにより生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置、その他必要な措置を講じなければならない。