

## ① 墜落転落

# タンク内のサイドロンジを移動中、 誤って2.5m墜落

## 発生状況



未塗装部分の塗装作業のため、照明のないタンク内の垂直梯子を昇り、サイドロンジへ移動中、誤って2.5mの高さから墜落した

## 原因

- ✓ 墜落防止対策がなされていなかった。作業場所に照明がなく暗かった
- ✓ 安全帯が未装着だった
- ✓ 作業指示が不的確だった。梯子昇降に係る教育不足



## 防止対策

- ✓ 墜落防止対策を施工してから作業に入る。仮設照明を設置する
- ✓ 安全帯の使用を徹底させる
- ✓ 現場を確認した上での的確な指示を出す（特に塗装の後追い工事には留意する）



POINT!

## 作業指示はまず現場を見てから！



DATA

発生年月日  
2011.12.05

発生場所

艦装船バラスト  
タンク内

作業名・作業内容

塗装手直し作業

死傷病名

脳挫傷

職種

塗装職

社/協

協力員


年齢

44才

経験年数

20年

017



三点支持の徹底