


⑥有害物等との接触

ブロックの狭隘部を塗装中、 有機ガス中毒により死亡

発生状況



エアーラインマスクを装着して二重底ブロック内のスプレー塗装をしていた作業者が有機溶剤中毒を発症し、意識不明の状態で発見された

原因

- ✓ 換気ファンが3台中、2台しか稼動していなかった。エアーラインマスクの機能上もしくは使用上の問題があった
- ✓ 有機溶剤作業主任者の不在
- ✓ 有害作業管理等、安全衛生管理体制の不備



防止対策

- ✓ 狹隘部の塗装作業では十分な換気を行う。エアーラインマスク等保護具の使用前点検と適正使用
- ✓ 有機溶剤作業主任者の選任と確実な職務の遂行
- ✓ 作業主任者等安全衛生に関わる社内体制の整備



**有機溶剤作業主任者を選任！
保護具のチェックと換気を十分に！**

発生年月日
2009.08.17

発生場所

塗装工場内

作業名・作業内容

塗装作業

死傷病名

有機溶剤中毒

職種

塗装職

社／協

協力員

年齢

32才

経験年数

8年

◇ 有機溶剤作業主任者の職務

- 1 作業方法を決定、労働者を指揮。
- 2 局所排気、P/P換気、全体換気装置を点検。
- 3 保護具使用状況の監視。
- 4 タンク内作業… (略)

◇ 足場作業主任者の職務

- 1 足場材料の欠点の点検、不良品を取り除く。
- 2 器具、工具、安全帶、保護帽の点検、不具合除去。
- 3 作業の方法及び労働者の配置の決定、作業の監視。
- 4 安全帶及び保護帽の使用状況の監視。

これが作業主任者の職務
選任した作業主任者に
災害防止のための本来の
職務を行わせよう。



有機溶剤による健康障害