

③飛来落下

使用前点検を怠り、滑走台を吊り上げたところピースが破断し吊り荷が落下


発生状況



滑走台(枕盤木&縦通材)を吊り上げた際、吊りピース2個が破断したため、縦通材が落下し、その下敷きになった

原因

- ✓ 吊りピースが腐食して強度不足であった
- ✓ 吊りピースの使用前点検を怠った
- ✓ 吊りピースに係る点検基準がなく、メンテナンスもされていなかった



○固定台、滑走台、縦通材の保守点検基準を作成
↓
○定期的チェック
↓
○記録

防止対策

- ✓ 吊りピースの定期点検と補修の徹底
- ✓ 玉掛けする前に吊りピースの状態を確認する
- ✓ 点検基準を整備し、定期点検を徹底する



吊りピースの使用前点検！
定期点検と補修の徹底！



DATA

発生年月日
2009.11.17

発生場所

船台

作業名・作業内容

進水用滑走台
引込み作業

死傷病名

脳挫傷

職種

外業鉄工職

社/協

社員

年齢

19才

経験年数

1年8ヶ月

