


## ④崩壊倒壊

## フォークリフトで積荷運搬中に突起物に当たり、積荷が倒れ、誘導員が下敷き

## 発生状況



渠底でローリングタワーをフォークリフトで運搬中、渠底から突き出たピースに衝突した衝撃でローリングタワーが倒れ、誘導員が下敷きとなった

## 原因

- ✓ フォークリフトで運搬するには高すぎる荷であった。フォークリフトの運搬経路上に突起物(ピース)があった
- ✓ 誘導者が危険な位置にいた。運転手との連携も不十分だった
- ✓ 経験の浅い作業員への安全教育が不十分であった



## 防止対策


- ✓ ローリングタワー等の高さのあるモノはフォークリフトではなく、クレーンで運搬する
- ✓ フォークリフト運転手や誘導員への危険予知や安全教育を徹底する
- ✓ フォークリフトの運行基準を整備し、運転者に再教育する



ローリングタワーなどの高さのある荷はフォークリフトで運搬しない！



発生場所	作業名・作業内容	死傷病名	職種	業種
渠底	作業台運搬作業	出血死	社/協	船装職
			年齢	社員
			経験年数	20才
				8ヶ月



1.大きな荷を運ぶ場合は、バックで走行する。

2.大きな荷で前方が見えにくいときは誘導者をつけて走行する。