

⑦激突され

方向転換したフォークリフトの後輪と バツカンの間に挟まれる

発生状況



バツカン置き場付近にいた作業者が、カーブで方向転換したフォークリフトの後輪とバツカンの間に挟まれた

原因

- ✓ 運転手が周囲の確認を怠った
- ✓ 運転手が発進時急ハンドルを切った
- ✓ フォークリフト運転時の安全作業基準が徹底されていなかった



防止対策

- ✓ 発進時の周囲の確認徹底
- ✓ フォークリフト全車両に注意喚起の表示をする
- ✓ フォークリフト運転者の教育を徹底する



POINT!

フォークリフトの運転は 急ハンドル・急発進をしない!



DATA

発生年月日
2007.09.21

発生場所	作業名・作業内容	死傷病名	職種	タグボート機関長
足場材置場	構内移動中	出血死	社/協	協力員
			年齢	70才
			経験年数	19年

規則151条の11でフォークリフトの運転席から離れる時のなすべきことを義務付けています。

◇フォークを最下点まで下げる

◇サイドブレーキを引いて停止の保持

荷崩れを直すなど運転席を離れるときはフォークを最下点まで下げ、サイドブレーキを引いて、スイッチを切る。

