

⑦激突され

積荷が死角になり、 フォークリフトで歩行者をはねる

発生状況



フォークリフトで溶接機2台を運搬中、前方不注意により歩行者をはねた

原因

- ✓ フォークリフトのマストおよび積荷で歩行者が見えづらかった
- ✓ 前方確認が不十分だった。死角への注意が不足していた
- ✓ フォークリフト運転時の安全作業基準が徹底されていなかった



防止対策

- ✓ 積荷等で前方視界が不十分な時は後進で運転する
- ✓ 歩行者用の通路を確保する。フォークリフト走行禁止時間を設ける(通勤時等)
- ✓ フォークリフト運転者への教育を徹底する



POINT!

フォークリフトには死角あり！



DATA

発生年月日
2008.12.17

発生場所	作業名・作業内容	死傷者名	職種	その他
構内	構内移動中	脳挫滅	社/協	協力員
			年齢	62才
			経験年数	4年



1.大きな荷を運ぶ場合は、バックで走行する。

2.大きな荷で前方が見えにくいときは誘導者をつけて走行する。



車両専用

歩行者専用