

①墜落転落

照明もなく手摺りも撤去されたカーゴ タンクで換気ダクトを設置中、8.5m墜落

発生状況



照明のない暗いホールド内のツインデッキ上で換気用ダクトの設置作業中、ツインデッキ上から8.5m下のデッキに墜落した

原因

- ✓ 仮設の手摺りが撤去されていた。ホールド内が暗かった
- ✓ 手摺りが撤去されたことに気づいていなかった
- ✓ 現場の状況確認が不十分で、作業者への連絡ができていなかった



防止対策

- ✓ 一時的に手摺り等を撤去した場合は、作業終了後に即復旧する。仮設照明を設置する
- ✓ 暗所の作業では懐中電灯を携帯させる
- ✓ 現場状況の事前確認を徹底し、的確な作業指示・安全指示を行う



POINT!

一時的に手摺りを撤去した場合は
作業終了後に即復旧！

DATA
発生年月日
2012.11.05

発生場所

搬入船カーゴ
ホールド内

作業名・作業内容

換気ダクト
設置作業

死傷病名

脛挫傷

職種

塗装職

社/協

協力員

年齢

55才

経験年数

8年

パイプ手摺りの標準

