

② 挟まれ
巻き込まれ

塗装工場の大扉に挟まれた

発生状況



塗装工場の大扉に付いている小扉から出ようとした時、移動してきた大扉に押された小扉に挟まれた

原因



- ✓ 大扉の開閉中も小扉から人が出入りでき、操作者から小扉が視認できない構造だった
- ✓ 大扉が動いていることに気付かず、小扉から出ようとした
- ✓ 塗装工場の扉の構造に対する危険認識が不足していた



防止対策

- ✓ 扉の両端に操作ボタンを設置し、進行方向側でしか操作できない構造に改造する
- ✓ 小扉を開かないように固定し、安全な出入り口を別途確保する
- ✓ 開閉時の警報装置を設置する



POINT!

扉には挟まれ防止対策を！
移動する大型構造物には要注意！



DATA

発生年月日
2011.07.06

発生場所

塗装工場

作業名・作業内容

工場内移動中

死傷病名

脳挫傷

職種

塗装職

社/協

協力員

年齢

65才

経験年数

9年



指先に
心をこめて
指差し呼称

