

③飛来落下

自分で切断した外板の下敷きに

発生状況



修繕船の船底外板をガス切断作業中、切断片が落ちてこないため、確かめようと下から覗き込んだとき、突然鉄板が落下、頭部に当たった

原因

- ✓ 切断片を落とす際の受け台がなく、立入禁止措置もなされていなかった
- ✓ 落下物の下に入った
- ✓ 作業手順を作業者まかせにしていた



防止対策

- ✓ 切断する鉄板の受け台を設ける。立入禁止措置をとる
- ✓ 切断した鉄板等落下の恐れのある箇所には絶対に入らない
- ✓ 正しい作業手順の周知徹底



POINT!

切断中の鉄板の下へは入らない！
入らせない！



DATA

発生年月日
2008.01.18

発生場所	作業名・作業内容	死傷病名	職種	切断職
渠底	ガス切断作業	脳挫傷	社/協	社員
			年齢	79才
			経年数	30年

KY基礎4R

忘れないで

導入 整列・番号・挨拶・健康確認

第1R	現状把握	どんな危険がひそんでいるか イラストを見て、考えられる危険をどんどん出し合う。
-----	------	--

第2R	本質追求	これが危険のポイントだ 危険のポイントを絞り込む。
-----	------	------------------------------

第3R	対策樹立	あなたならどうする
-----	------	-----------

第4R	目標設定	私達はこうする
-----	------	---------

確認

指差呼称項目を決める

