

## ① 墜落転落

手摺りが撤去されたコンテナ船の  
ひな壇から2.5m墜落

## 発生状況



塗装のネタホースを引いていたときに、手摺りが撤去された箇所から誤って2.5m転落した

## 原因



## 防止対策

- ✓ 墜落防止の手摺りが撤去されていた
- ✓ 手摺りが無いことは認識していたが、落ちるとは思わず危険箇所を歩行した
- ✓ 手摺り復旧の指示がなかった



- ✓ 手摺りはコンテナ位置合わせの時のみ外し、作業後直ぐに復旧する
- ✓ 指示以外の行動はとらない。持ち場を離れるときの声かけを励行する
- ✓ 手摺り復旧を確実に行う。作業に関係する危険事項を具体的に伝える



POINT!

手摺りの復旧は速やかに！



DATA

発生年月日  
2007.09.20

発生場所

カーゴホール  
内

作業名・作業内容

塗装補助作業

死傷病名

脳挫傷  
頭蓋骨骨折

職種

塗装職

社/協

社員

年齢

62才

経験年数

2年7ヶ月

パイプ手摺りの標準

