

① 墜落転落

安全帯を使用せず、取付け作業中、5m墜落

発生状況



船首部ブロック内で外板取付けの準備作業中、誤ってブロック上から5m墜落した

原因

- ✓ 手摺りがなかった
- ✓ 親綱等もなく、安全帯が使用できなかった
- ✓ 墜落防止に対する管理意識がなかった



防止対策

- ✓ 高所作業では必ず手摺りを設置する
- ✓ 必ず安全帯を使用する
- ✓ 作業手順書を作成し、作業者全員に周知する



POINT!

高所作業では必ず手摺りか親綱を設置！



DATA

発生年月日
2008.09.11

発生場所

ブロック組立場

作業名・作業内容

ブロック組立作業

死傷病名

脳挫傷

職種

社/協

年齢

経験年数

取付職

協力員

66才

22年

パイプ手摺りの標準

