

## ① 墜落転落

# ボートダビットの安全ピンが抜けているのを知らず、ダビットに寄り掛かったため墜落

## 発生状況



塗装前養生をするためにボートダビットに寄り掛かった際、ダビットの安全ピンが抜けていた事を知らず17m墜落した


## 原因

- ✓ ボートダビットの起動レバーの安全ピンを抜いていた
- ✓ 安全帯を使用しなかった
- ✓ 安全装置(安全ピン)の管理が不十分だった



## 防止対策

- ✓ ボートダビットの安全ピンは作動テストまでは絶対に抜かない
- ✓ 安全帯の使用を徹底させる
- ✓ 塗装作業を地上で行えるよう建造方法を改善する



POINT!

# 安全ピンは安易に抜くな！



DATA

発生年月日  
2010.02.04

発生場所	作業名・作業内容	死傷病名	職種	塗装職
艦装船居住区	塗装養生作業	溺死	社/協	協力員
			年齢	19才
			経験年数	1年6ヶ月

## KY基礎4R

忘れないで

導入 整列・番号・挨拶・健康確認

第1R	現状把握	どんな危険がひそんでいるか イラストを見て、考えられる危険をどんどん出し合う。
第2R	本質追求	これが危険のポイントだ 危険のポイントを絞り込む。
第3R	対策樹立	あなたならどうする
第4R	目標設定	私達はこうする
確認		指差呼称項目を決める

