


②挟まれ
巻き込まれ

無資格で玉掛け作業中、斜め吊りにした 吊り荷が振れ、挟まれた

発生状況



スクラップをトラックへ積み込む作業中、斜め吊りにした吊り荷が重ねていたスクラップに引っ掛かり、そのまま巻き上げたため、勢いよく荷が振れ、トラックとの間に挟まれた

原因

- ✓ クレーン操作を誤った（無資格運転）
- ✓ 危険な位置でクレーンを操作した
- ✓ 無資格者に作業させた（クレーン、玉掛け両者）



防止対策

- ✓ 資格の必要な作業は資格の有無を確認する
- ✓ 無資格者による作業禁止の徹底
- ✓ 資格を所持していることを分かりやすく表示させる



POINT!

無資格者には絶対に作業させない！



DATA

発生年月日
2010.12.18

発生場所

スクラップ
仮置き場

作業名・作業内容

スクラップ
積み込み

死傷病名

内臓破裂

職種

足場職

社/協

社員

年齢

57才

経験年数

3年



労働安全衛生法による技能講習修了証明書

修了証明書番号	H18900001100												
氏名	安全花子												
生年月日	昭和63年01月01日						性別	女性					
本籍地	東京都						見本	JISIA					
発行日	平成18年12月12日												
作業	吊り	掘削	掘削	掘削	掘削	掘削	掘削	掘削	掘削	掘削	掘削	掘削	掘削
修了	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
修了	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



中央労働安全衛生協会

クレーン作業に
関して、無資格者
による災害が多
発しています！

クランプの使い方を知らずに災害が多発してます！

縦吊り用

横吊り用



定期点検はよいか！

クランプを屋外で使用する
場合は十分に注意する。
風であおられて吊り荷が
落下したことがある。
薄い鉄板は啜えが弱く
移動するおそれがある。

ロックは確実に！

作業前点検を忘れずに！