

⑦激突され

クレーン軌道上に停めたフォークリフトに
クレーンが激突

発生状況



クレーン軌道域内にフォークリフトを停車させ降車した。クレーンの接近に気づき、慌ててフォークリフトに飛び乗り移動させようとしたが間に合わず、クレーンと接触し横転したフォークリフトに胸部を挟まれた

原因

- ✓ クレーン軌道域内にフォークリフトを停車した。クレーン運転手はそのことに気付かなかった
- ✓ 作業の遅れにより運搬を急いでいたため、安易な停車を行った
- ✓ 運搬物の納期遅れのため、クレーンで運搬すべきところをフォークリフトで代用しようとした



防止対策

- ✓ クレーンの走行域を明示、駐停車禁止の措置をする(黄色で塗装、進入禁止柵、ポール等の設置)
- ✓ フォークリフト運転手への危険予知や安全教育を徹底する
- ✓ 管理者は重量物の運搬方法(クレーン、フォークリフトなど)を的確に指示する



POINT!

クレーン軌道内の駐停車は厳禁！



DATA

発生年月日
2010.12.10

発生場所

クレーン軌道上

作業名・作業内容

配材作業

死傷病名

圧死

職種

木工職

社/協

協力員

年齢

61才

経験年数

43年

083



クレーン走行域への進入防止柵



クレーンの接触停止装置



クレーンの接触停止装置