


## ①墜落転落

ドックサイドのスロープのある場所で  
高所作業車が段差に乗り上げ横転

## 発生状況



高所作業車で総組ブロックに足場を架設中、スロープ端部の段差に乗り上げ、2人を乗せたまま高所作業車が横転し、約18m下の渠底にバケットごと転落

## 原因

- ✓ 段差部で高所作業車を使用した
- ✓ 走行(後進)と旋回操作を同時に行った
- ✓ バケットの制限荷重をオーバーしていた



## 防止対策

- ✓ 段差のある場所で高所作業車を使用しない(角度3度以上の段差部)。傾斜横方向には使用しない
- ✓ 走行と旋回操作を同時に行わない
- ✓ バケット制限荷重を遵守する



POINT!

段差がある場所では高所作業車を使用しない!




DATA

発生年月日  
1993.10.30

発生場所	作業名・作業内容	死傷病名	職種	足場職
上構総組場	足場架設作業	心肺挫傷	社/協	社員
			年齢	45才
			経年数	21年

001

### 用途外使用の禁止



②同時に三面操作は行わない。

(走行、旋回、起伏、伸縮等)

