


①墜落転落

漁船のネットブルワーク撤去中、 10m下の渠底に墜落

発生状況



改造漁船のネットブルワークの撤去作業中、被災者の指示で撤去部材を切断した際、被災者が乗っていたブルワークが傾き、渠底に墜落した(約10m)

原因



- ✓ 「切断マテ」の箇所の切断を被災者本人が指示した
- ✓ 安全帯を使用していなかった。危険な場所で撤去の指示をした
- ✓ 作業手順が不明瞭なまま工事を行った

防止対策



- ✓ 墜落防止措置を施工した後に作業に入る
- ✓ 落下の恐れのある場所では、周りの状況が分かる人が作業指示をする
- ✓ 作業に関わる全員が作業手順を確認してから作業に入る



作業手順をまず確認！
指示は状況が分かる人が出すこと！



発生年月日
2007.10.12

発生場所

修繕船内

作業名・作業内容

ネットブルワーク
撤去

死傷病名

頭蓋骨陥没

職種

鉄工職

社／協

協力員

年齢

62才

経験年数

1年(勤続)

職長のための安全衛生の職務

- 1 作業手順を定める
- 2 作業方法の改善をはかる
- 3 作業者を適正に配置する
- 4 指導及び教育をする
- 5 作業中における監督及び指示をする
- 6 作業設備の安全化及び環境の改善をする
- 7 環境条件の保持をはかる
- 8 安全又は衛生のための点検をする
- 9 異常時における措置をする
- 10 災害時における措置をする
- 11 災害防止についての関心の保持をはかる
- 12 災害防止についての労働者の創意工夫を引出す

これが職長の職務の12の鍵
安全衛生責任者にも同じ
職務が求められる。

+ 1: 職長にはリスクアセスメントの実施が義務付けられました。