


① 墜落転落

未完成足場で作業中7m墜落

発生状況



未完成足場に乗って、船名板の取付け位置をマーキングしようとし、不具合な足場上を移動中、足を踏み外し、7.3m墜落した

原因

- ✓ 未完成な足場にも拘らず、容易に登れる状態だった。親綱等の墜落防止対策をしていなかった
- ✓ 安全帯の未着装
- ✓ 未完成足場での作業禁止措置をとっていなかった



防止対策

- ✓ 足場が完成するまでは作業をさせない
- ✓ 安全帯の使用を徹底する
- ✓ 足場架設状況の管理を見直す（作業中の表示、仮設期間の表示等）



未完成足場には昇るな！



POINT!



DATA

発生年月日
2010.01.27

発生場所

船台足場上

作業名・作業内容

船名板
マーキング作業

死傷病名

びまん性脳挫傷

職種

社/協

年齢

経験年数



現因

社員

69才

45年

011



- ①安全帯を必ず使用する
- ②手摺の設置、足場板、梯子の固縛を確認する
- ③手摺から乗り出して作業をしない
- ④決められた昇降装置を使用する

