

① 墜落転落

未固縛の足場に乗し、天秤状態となって足場作業主任者が8m墜落

発生状況



足場架設作業中、一部の足場板が未固縛だったため、乗った足場板が天秤状態になり8.4m墜落


原因

- ✓ 未固縛の足場板と知らず乗ったため天秤状態になった。親綱が展張されていなかった
- ✓ 安全帯を使用していなかった
- ✓ 足場作業主任者の職務に対する指導が不足しており、作業主任者自らが架設作業をした



防止対策

- ✓ 足場板の固縛を徹底し、作業主任者が確認する
- ✓ 親綱を展張し、移動中でも安全帯を必ず使用する
- ✓ 足場作業主任者の再教育を行い職務遂行を徹底させる



POINT!

足場作業主任者の仕事は監視・監督！



DATA

発生年月日
2011.05.09

発生場所	作業名・作業内容	死傷病名	職種	足場職
ブロック置場	足場架設作業	外傷性くも膜下出血	社/協	協力員
			年齢	38才
			経験年数	2年9ヶ月

015


◇ 有機溶剤作業主任者の職務

- 1 作業方法を決定、労働者を指揮。
- 2 局所排気、P/P換気、全体換気装置を点検。
- 3 保護具使用状況の監視。
- 4 タンク内作業… (略)

◇ 足場作業主任者の職務 ←

- 1 足場材料の欠点の点検、不良品を取り除く。
- 2 器具、工具、安全带、保護帽の点検、不具合除去。
- 3 作業の方法及び労働者の配置の決定、作業の監視。
- 4 安全带及び保護帽の使用状況の監視。

これが作業主任者の職務
選任した作業主任者に
災害防止のための本来の
職務を行わせよう。



親綱の使い方の注意