


③ 飛来落下

無資格で玉掛けしたチェーンリングが
外れ、吊り荷の下敷きになる

発生状況



スクラップをトラックへ積み込むために使ったパレットを降ろそうとした際、チェーンリングが外れて倒れたパレットの下敷きになった

原因

- ✓ フックの外れ止めが破損していた
- ✓ 玉掛け者(トラック運転手)が無資格だった
- ✓ 外部業者との作業所掌の取り決めが不明確だった



防止対策

- ✓ 吊り具(フック)の使用前点検を実施する
- ✓ 玉掛け作業は有資格者が行う
- ✓ 外部業者との作業所掌を明確にし、無資格者には作業させない



無資格者には絶対に作業させない！



DATA

発生年月日
2011.01.11

発生場所

管材置場

作業名・作業内容

スクラップ
積み込み作業

死傷病名

脳挫傷

職種

管加工職

社/協


社員

年齢

55才

経験年数

25年



バラシヨシ!

指差呼称のタイミング	確認項目	次の行動
玉掛け完了時 (クレーンワイヤ緊張時)	・重量、吊り具の確認 ・フックのセンター位置	地切り
地切り前	・自分の立つ位置 ・人払い	巻上げ
地切り後、巻上げ前	・荷の安定、動き ・吊り具の状態 ・巻上げに障害となる物の有無	移動開始
走行・横行の開始前	・移動に障害となる物の有無 ・移動通路の確保 ・人払い	走行・横行
巻下げ直前	・巻下げに障害となる物の有無 ・着地位置の状態 ・自分の身体の位置	着地
着地後、玉掛けバラシ前	・吊り荷の安定性 ・着地位置の確認(直角・水平)	バラシ