

⑩おぼれ

ブレーキ操作が遅れた車が海中へ転落

発生状況



岸壁駐車場へ駐車しようとしたが、ブレーキ操作が遅れて段差を乗り越え、海中へ転落

原因



防止対策

- ✓ 正規の駐車場の横の車止めのない場所に駐車しようとした
- ✓ 不慣れな車の運転でブレーキ操作が遅れた
- ✓ 駐車場の表示や車止め等設備の管理が不十分だった



- ✓ 駐車場の位置を明確に表示し、車止めを設置する
- ✓ 正規の駐車場に駐車するよう指導する
- ✓ 構内車輛通行基準を整備し、関係者への周知を図る



POINT!

駐車は正規の場所へ！



DATA

発生年月日
2002.11.20

発生場所

鐵装岸壁

作業名・作業内容

車輛で移動中

死傷病名

溺死

職 種

社/協

年 齢

経験年数

その他(管理者)

社員

59才

41年

救命具等

則二十六条 水上の舟などで作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落するおそれのあるときは、作業を行う場所に浮袋その他の救命具を備えること、作業を行う場所の付近に救命のための舟を配置すること等救命の必要な措置を講じなければならない。



救命浮環



救命胴衣

岸壁付近には、必ず救命浮環と救命胴衣を常備しましょう。